


CONI OTTICI
PLANIMETRIA GENERALE


Condominio Lorenzaga Palazzina **A** - Via Teresa di Calcutta n. 28, Villanova, Motta di Livenza (TV)



CONI OTTICI

particella n.526 sub 37

piano interrato 



CONI OTTICI

Particella n.526 sub 47

piano primo



TAVOLA FOTOGRAFICA



Foto n. 1 – Fabbricato da Via Teresa da Calcutta – Fronte nord-est



Foto n. 2 – Fronte sud-ovest





Foto n. 3 –Via Teresa da Calcutta



Foto n. 4 – Via Teresa da Calcutta





Foto n. 5 – Lottizzazione residenziale "Progetto Norma nr. 17"



Foto n. 6 – Abitato e parrocchia di Villanova di Motta di Livenza





Foto n. 7 – Fronte est su Via Teresa da Calcutta



Foto n. 8 – Fronte est su Via Teresa da Calcutta





Foto n. 9 – Fronte sud- ovest



Foto n. 10 – Fronte sud





Foto n. 11 – Fronte sud- est



Foto n. 12 – Fronte est





Foto n. 13 – Fronte ovest



Foto n. 14 – Fronte sud-ovest





Foto n. 15 – Area scoperta ad uso accesso carraio e parcheggio esterno comune



Foto n. 16 – Fronte nord- area scoperta ad uso accesso carraio al piano interrato e al e all'area di parcheggio esterno comune





Foto n. 17- Ingresso pedonale



Foto n. 18 - Androne piano terra



Foto n. 19 - Androne piano terra
Scala accesso alle abitazioni



Foto n. 20 - Androne piano terra - ascensore





Foto n. 21 – Particolare scala condominiale



Foto n. 22 – Particolare scala interna



Foto n. 22 – Ingresso abitazione da pianerottolo



Foto n. 23 – Ingresso abitazione





Foto n. 24 – Soggiorno



Foto n. 25 – Soggiorno





Foto n. 26 – Cucina



Foto n. 27 – Cucina



Foto n. 28 – Camera a est



Foto n. 29 – Camera a est





Foto n. 30 – Camera a ovest



Foto n. 31 – Bagno



Foto n. 32 – Bagno



Foto n. 33 – Terrazza






Foto n. 34 – Accesso interno ai garage al P.I.



Foto n. 35 – Piano interrato - garage



Foto n. 36 - Rampa di accesso ai garage al piano interrato





Foto n. 37 – Area di manovra interrato



Foto n. 38 – Garage sub 36





Foto n. 39 – Garage sub 36



Foto n. 40 – Particolare infiltrazione

