



Fotografia C.1 - Vista mn 108 - Lotto n°1



Fotografia C.2 - Vista mn 108 - Lotto n°1



Fotografia C.3 - Vista Interna



Fotografia C.4 - Vista ingresso



Fotografia C.5 - Vista esterna Lotto 2 - sub 87



Fotografia C.6 - Vista esterna Lotto 2 - sub 87



Fotografia C.7 - Vista esterna Lotto 3 - sub 110



Fotografia C.8 - Vista interna Lotto 3 - sub 110



Fotografia C.9 - Vista esterna Lotto 4 - sub 124 ex 88 e 89



Fotografia C.10 - Vista esterna Lotto 4 - sub 124 ex 88 e 89



Fotografia C.11 - Vista esterna Lotto 6 - sub 126 ex 90



Fotografia C.12 - Vista esterna Lotto 6 - sub 126 ex 90



Fotografia C.13 - Vista esterna Lotto 8 - sub 128 ex 63



Fotografia C.14 - Vista interna Lotto 8 - sub 128 ex 63



Fotografia C.15 - Vista esterna Lotto 9 - sub 127 ex 119



Fotografia C.16 - Vista esterna Lotto 9 - sub 127 ex 119



Fotografia C.17 - Vista esterna Lotto 10 - sub 130 ex 118



Fotografia C.18 - Vista esterna Lotto 10 - sub 130 ex 118



Fotografia C.19 - Vista interna Lotto 10 - sub 130 ex 118



Fotografia C.20 - Vista esterna Lotto 12 - sub 125 ex 50



Fotografia C.21 - Vista esterna Lotto 12 - sub 125 ex 50




Fotografia C.22 - Vista interna Lotto 12 - sub 125 ex 50



Fotografia C.23 - Vista esterna Lotto 13 - sub 131 ex 82



Fotografia C.24 - Vista esterna Lotto 13 - sub 131 ex 82



Fotografia C.25 - Vista interna Lotto 13 - sub 131 ex 82



Fotografia C.26 - Vista interna Lotto 13 - sub 131 ex 82



Fotografia C.27 - Vista interna Lotto 13 - sub 131 ex 82



Fotografia C.28 - Vista esterna Lotto 14 - sub 48



Fotografia C.29 - Vista interna Lotto 14 - sub 48



Fotografia C.30 - Vista interna Lotto 14 - sub 48



Fotografia C.31 - Vista interna Lotto 14 - sub 48 - INFILTRAZIONI



Fotografia C.32 - Vista esterna ingresso Lotto 16 - sub 120



Fotografia C.33 - Vista esterna Lotto 16 - sub 120



Fotografia C.34 - Vista esterna Lotto 19 - sub 133 ex 93



Fotografia C.35 - Vista esterna Lotto 19 - sub 133 ex 93



Fotografia C.36 - Vista interna Lotto 19 - sub 133 ex 93



Fotografia C.37 - Vista interna Lotto 19 - sub 133 ex 93 (manca la separazione materiale dall'unità adiacente di cui al lotto 20 - sub 134 ex 100)



Fotografia C.38 - Vista interna Lotto 19 - sub 133 ex 93



Fotografia C.39 - Vista interna Lotto 19 - sub 133 ex 93



Fotografia C.40 - Vista interna Lotto 19 - sub 133 ex 93 (accesso locale macchine/deposito)



Fotografia C.41 - Vista interna Lotto 19 - sub 133 ex 93 - sala macchine



Fotografia C.42 - Vista interna Lotto 19 - sub 133 ex 93 - ufficio



Fotografia C.43 - Vista interna Lotto 19 - sub 133 ex 93 - wc



Fotografia C.44 - infiltrazioni d'acqua



Fotografia C.45 - Vista interna Lotto 19



Fotografia C.46 - Vista esterna Lotto 20 - sub 134 ex 100



Fotografia C.47 - Vista esterna Lotto 20 - sub 134 ex 100



Fotografia C.48 - Vista interna Lotto 20 - sub 134 ex 100



Fotografia C.49 - Vista esterna Lotto 20 - sub 134 ex 100



Fotografia C.50 - Vista esterna Lotto 21 - sub 99



Fotografia C.51 - Vista esterna Lotto 21 - sub 99



Fotografia C.52 - Vista interna Lotto 21 - sub 99



Fotografia C.53 - Vista interna Lotto 21 - sub 99



Fotografia C.54 - Vista interna lotto 21 - sub. 99



Fotografia C.55 - Vista interna lotto 21 - sub. 99



Fotografia C.56 - Vista esterna Lotto 22 - sub 98



Fotografia C.57 - Vista interna Lotto 22 - sub 98



Fotografia C.58 - Vista esterna Lotto 23 - sub 111



Fotografia C.59 - Vista esterna Lotto 23 - sub 111 (porzione non accessibile - sopralluogo interno non effettuato)



Fotografia C.60 - Vista esterna Lotto 23 - sub 111



Fotografia C.61 - Vista interna Lotto 23 - sub 111



Fotografia C.62 - Vista interna Lotto 23 - sub 111 (pareti divisorie interne non conformi)



Fotografia C.63 - Vista interna Lotto 23 - sub 111 (pareti divisorie interne non conformi)



Fotografia C.64 - Vista esterna Lotto 24 - sub 113



Fotografia C.65 - Vista interna Lotto 24 - sub 113



Fotografia C.66 - Vista esterna Lotto 25 - sub 112



Fotografia C.67 - Vista interna Lotto 25 - sub 112



Fotografia C.68 - Vista interna lotto 25- sub. 112



Fotografia C.69 - Vista interna lotto 25- sub. 112 piastrelle staccate



Fotografia C.70 - Vista interna lotto 25 - sub. 112 infiltrazione a soffitto



Fotografia C.71 - Vista esterna Lotto 26 - sub 135 ex sub 117



Fotografia C.72 - Vista interna Lotto 26 - sub 135 ex sub 117



Fotografia C.73 - Vista interna Lotto 26 - sub 135 ex sub 117



Fotografia C.74 - Vista interna Lotto 26 - sub 135 ex sub 117



Fotografia C.75 - Vista interna Lotto 26 - sub 135 ex sub 117



Fotografia C.76 - Vista interna Lotto 26 - sub 135 ex sub 117



Fotografia C.77 - Vista esterna Lotto 27 - sub 115



Fotografia C.78 - Vista interna Lotto 27 - sub 115



Fotografia C.79 - Vista interna Lotto 27 - sub 115



Fotografia C.80 - Vista interna Lotto 27 - sub 115




Fotografia C.81 - Vista esterna Lotto 28 - sub 137 ex sub 114




Fotografia C.82 - Vista interna Lotto 28 - sub 137 ex sub 114



Fotografia C.83 - Vista interna lotto 28- sub. 137



Fotografia C.84 - Vista esterna Lotto 29 - sub 136 ex sub 116



Fotografia C.85 - Vista esterna Lotto 29 - sub 136 ex sub 116



Fotografia C.86 - Vista esterna Lotto 29 - sub 136 ex sub 116



Fotografia C.87 - Vista esterna Lotto 29 - sub 136 ex sub 116




Fotografia C.88 - Vista interna Lotto 29 - sub 136 ex sub 116




Fotografia C.89 - Vista interna Lotto 29 - sub 136 ex sub 116



Fotografia C.90 - Vista interna Lotto 29 - sub 136 ex sub 116



Fotografia C.91 - Vista interna Lotto 29 - sub 136 ex sub 116



Fotografia C.92 - Vista interna lotto 29 - durante una pioggia



Fotografia C.93 - Vista esterna Lotto 30 - sub 94



Fotografia C.94 - Vista esterna Lotto 30 - sub 94




Fotografia C.95 - Vista esterna Lotto 30 - sub 94



Fotografia C.96 - Vista interna Lotto 30 - sub 94



Fotografia C.97 - Vista interna Lotto 30 - sub. 94




Fotografia C.98 - Vista soffitto lotto 30



Fotografia C.99 - Vista soffitto e acqua lotto 30



Fotografia C.100 - Vista soffitto lotto 30



Fotografia C.101 - Vista soffitto lotto 30



Fotografia C.102 - Vista esterna Lotto 32 - sub 56



Fotografia C.103 - Vista esterna Lotto 32 - sub 56



Fotografia C.104 - Vista esterna Lotto 32 - sub 56



Fotografia C.105 - Vista esterna Lotto 32 - sub 56